


INFORMATIVO TÉCNICO


PRODUTO: RO4110

APLICAÇÃO: Volkswagen Motor AP 1.6 / 1.8 e 2.0 8V

Para manter o perfeito funcionamento dos acessórios do motor, é necessário verificar o circuito da correia poly-v em suas polias. No caso do motor AP, é possível montar a correia poly-v em duas formas diferentes. Porém, em uma delas, a correia faz barulho principalmente quando o ar condicionado é acionado.



POSIÇÃO CORRETA



POSIÇÃO INCORRETA

Os tensionadores RO4110, aplicado no motor AP com Ar Condicionado e Direção Hidráulica e RO4115 aplicado no motor AP sem Ar Condicionado e com Direção Hidráulica são comercializados com uma etiqueta para auxiliar o aplicador no momento da montagem do tensor no veículo.

